

8.3. Relatório Fotográfico da Praça de Esportes José Moreira



Figura 20: Materiais de construção e telhas de amianto em local inadequado.



Figura 21: Pia externa e interna em condições precárias.



Figura 22: Sanitários em condições precárias. Faltando válvula e tampas.



Figura 23: Sanitários sem maçaneta e identificação.




Figura 24: Extintor em local indevido e quadros de energia precários.



Figura 25: Acessibilidade da praça e da quadra.



Figura 26: Acessibilidade do campo e condição das arquibancadas.