

8.4. Relatório Fotográfico da Praça de Esportes Roberto Ângelo Barbosa



Figura 27: Ausência de placa de identificação e alambrado externo.



Figura 28: Alambrado interno e muro quebrado.




Figura 29: Grade de ralo enferrujada e vaso sanitário quebrado.



Figura 30: Ausência de mictórios e vasos sanitários quebrados.



Figura 31: Área da piscina degradada e arquibancada quebrada.




Figura 32: Armazenamento de materiais e azulejo da piscina quebrado.