

8.6. Relatório Fotográfico da Praça de Esportes Tancredo Neves



Figura 40: Alambrado externo e interno danificados.




Figura 41: Banheiros danificados e sem chuveiros.



Figura 42: Pisos quebrados e dificuldade de acesso ao campo *society*.



Figura 43: Piso campo *society* e alambrado quadra poliesportiva danificados.



Figura 44: Banheiros sem chuveiros, danificados e sem higienização adequada.