



9.5. Relatório Fotográfico da Praça de Esportes Salvador Lombardi Neto



Figura 33: Pisos quebrados.



Figura 34: Alambrado interno e externo danificados.



Figura 35: Lixos na área externo e lixeira quebrada.



Figura 36: Banheiros sujos e deteriorados.



Figura 37: Vastos sanitários sem higienização.



Figura 38: Ausência de acessibilidade e fiação acima da piscina.



Figura 39: Infiltrações na área administrativa e materiais diversos no banheiro do campo de futebol.