

8. ANEXOS

8.1. Relatório Fotográfico da Praça de Esportes Dr. Edgar Ariani



Figura 1: Acúmulo de água e pia inutilizada devido a vazamento.




Figura 2: Almoxarifado inutilizado com materiais esportivos antigos.



Figura 3: Muro danificado e sala de máquinas com infiltrações.



Figura 4: Cobertura da quadra quebrada e traves e cestas sem redes.




Figura 5: Banheiros usados como depósitos de materiais esportivos.



Figura 6: Banheiros interditados e com acúmulo de água no chão.




Figura 7: Banheiros usados como depósitos de materiais de piscina.



Figura 8: Produtos químicos acondicionados indevidamente.




Figura 9: Itens de higiene pessoal mal acondicionados e extintor em local indevido.