

8.2. Relatório Fotográfico da Praça de Esportes Ferdinando Panattoni



Figura 10: Placa de identificação, produtos químicos e de higiene pessoal em local inadequado.



Figura 11: Bebedouro e alambrado externo com defeito.



Figura 12: Vegetação morta e lixo acumulados.



Figura 13: Academia ao ar livre sem instruções de uso.




Figura 14: Materiais de higiene em local inadequado.

Figura 15: Janelas dos banheiros quebradas.






Figura 16: Armazenamento indevido de equipamentos e ferramentas.




Figura 17: Válvula de descarga com defeito e chuveiro precário.



Figura 18: Piscina sem rampas, escadas e corrimãos acessíveis.



Figura 19: Traves e cestas sem redes. Rede de proteção da quadra com defeito.