

8.7. Relatório Fotográfico do Centro Esportivo de Alto Rendimento - CEAR



Figura 45: Obra inacabada - Complexo de Quadras.



Figura 46: Obra inacabada - Quadra de *Badminton*.



Figura 47: Alojamento dos atletas deteriorados.



Figura 48: Vestiários e banheiros degradados - Complexo Aquático.



Figura 49: Entulhos e registro exposto - Complexo Aquático.



Figura 50: Piscina e refletores inoperantes - Complexo Aquático.



Figura 51: Piscina desativada e bordas quebradas - Complexo Aquático.



Figura 52: Área administrativa sem devida manutenção - Complexo Aquático.



Figura 53: Almojarifado e banheiro PcD quebrado - Complexo Atletismo.