



Imagem 1: Vista do trecho inicial (1a) do Parque Linear do Ribeirão das Pedras, nas datas de 2001 e 2008. Observa-se a inexistência de vegetação ciliar de proteção das nascentes em 2001, e o estágio da recuperação em 2.008.



Fotos 2 e 3: Vista da lagoa de controle de cheias e de ação de educação ambiental com o envolvimento de 400 crianças da 4ª série no plantio da mata ciliar, em 2005. Em 2.009 observa-se a mata ciliar bem desenvolvida. Observa-se também a marca atingida pela água após forte chuva na região, demonstrando o desempenho da lagoa no amortecimento da onda de cheia da bacia, com o armazenamento temporário de cerca de 60.000.000 de litros de água.



Fotos 4 e 5: Outra vista da lagoa de controle de cheias e de ação de educação ambiental com o envolvimento de 400 crianças da 4ª série no plantio da mata ciliar e no peixamento da lagoa com espécies típicas da bacia do rio Atibaia, em 2005. Em 2.009 observa-se a mata ciliar bem desenvolvida.



Fotos 6 e 7: Vista do trecho 3a do Parque Linear do Ribeirão das Pedras, observando-se o plantio realizado com 500 crianças e a situação atual, com a mata ciliar reconstituída.

Antes / Depois



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS  
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

## ANEXO 4

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – Nascente e ações de educação ambiental  
PARQUE LINEAR DO RIBEIRÃO DAS PEDRAS, CAMPINAS, SP