



Estação Elevatória de Esgotos -
SANASA

Imagem 2: Vista do trecho (1b) do Parque Linear do Ribeirão das Pedras, nas datas de 2001 e 2008. Observa-se em 2001 a área utilizada com depósito clandestino de resíduos sólidos, e fragmento de mata nativa pressionado. Com a recuperação, em 2008 observa-se a eliminação dos depósitos de resíduos e o fragmento de mata com área duplicada.


Antes / Depois



Fotos 8 e 9: Vista do trecho 1 do Parque Linear do Ribeirão das Pedras, observando-se a área utilizada para depósito clandestino de entulhos e após a sua recuperação. Observa-se a colocação de pedras de grande diâmetro utilizada para impedir o acesso de caminhões para depósito de entulhos.



Fotos 10 e 11: Outra vista do trecho 1 do Parque Linear do Ribeirão das Pedras, observando-se a área utilizada para depósito clandestino de entulhos e após a sua recuperação. Observa-se a ciclovia implantada.



Fotos 12 e 13: Outra vista do trecho 1 do Parque Linear do Ribeirão das Pedras, observando-se a área utilizada para depósito clandestino de entulhos e após a sua recuperação, com o desenvolvimento da mata ciliar.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

ANEXO 5

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – TRECHO 1

PARQUE LINEAR DO RIBEIRÃO DAS PEDRAS, CAMPINAS, SP