


Antes / Depois



Imagem 5: Vista do trecho (1d) do Parque Linear do Ribeirão das Pedras. Observa-se a recuperação da mata ciliar de proteção ao recurso hídrico, e a criação de áreas livres para lazer e esportes da comunidade.



Fotos 23 e 24: Vista de trecho a jusante da lagoa, durante a execução das obras de infraestrutura e após a restauração da mata ciliar do ribeirão das Pedras.



Fotos 25 e 26: Vista de trecho do parque linear durante a construção de ponte para a ciclovia, e a situação após a restauração da mata ciliar do ribeirão das Pedras.



Fotos 27 e 28: Outra vista de trecho do parque linear, durante a execução das obras de infraestrutura e após a implantação da ciclovia no pé do talude do sistema viário e a restauração da mata ciliar do ribeirão das Pedras.

Antes / Depois



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

ANEXO 8

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – TRECHO 1

PARQUE LINEAR DO RIBEIRÃO DAS PEDRAS, CAMPINAS, SP